

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Горноуральского городского  
округа

от 20.01.2020 № 2

Форма

АКТ

о выявлении несанкционированных свалок на территории поселка  
Черноисточинск (в том числе в водоохраной зоне), а также мест  
несанкционированного слива жидких бытовых отходов

7 октября 2021

№ 10

Комиссия в составе: Малков Т.С. - глава Черноисточинской территориальной администрации.  
Карпенко В.И. - заместитель главы администрации.  
Балакова Н.Т. - специалист Черноисточинской администрации  
Кузьминых В.А. директор МКУ "Управление хозяйством округа"

Данный акт составлен « 7 » октября 20 21 г. в 13 ч. 30 м.

Проведено обследование на территории поселка Черноисточинск по выявлению мест проведено обследование состояния Авроринского гидро-технического сооружения на реке Исток, пос. Черноисточинск  
(местоположение, несанкционированных свалок, несанкционированного слива жидких бытовых отходов)

В ходе комиссионного обследования выявлено: гидротехническое сооружение "Авроринская плотина" на реке Исток находится в аварийном состоянии в связи с большим износом деревянных конструкций и других элементов плотины, способных привести к развитию чрезвычайных ситуаций. Требуется капитальный ремонт ГТС.  
По результату обследования информация направлена в соответствующие службы администрации ГГО, ВДДС, УКС.

Ориентировочный объем (площадь).

Председатель комиссии:

[Подпись] Т.С. Малков

Секретарь комиссии:

[Подпись] Н.Т. Балакова

Члены комиссии:

[Подпись] В.А. Кузьминых

[Подпись] В.И. Карпенко